

Vyfocením dokumentujeme problémy v prostředí AyMINE® Business Edition

Problém, týkající se aktiva



Hlavní stůl >
> přihrádka Problémy >
> tlačítko Aktivum



Naskenujeme čárový kód aktiva
nebo
označíme aktivum v seznamu



Vyfotíme, co je špatně


Jiný problém



Hlavní stůl >
> přihrádka Problémy >
> tlačítko Vyfotit

Vyfocení problém
je v systému,
můžete k němu přidat

- text
- soubor
- další vztahy



Přehled o problémech

Seznam problémů

Hlavní stůl >
> přihrádka Problémy / Úkoly >
> tlačítko Seznam

Název	Anotace	Nahlásil
Nová pobočka		
Nedostatečná dilatační spára	Dilatační spára v sále u vnější stěny nespĺňuje pokyny k pokládce dané výrobcem	Oliver Pícha
Poloha vypínače	Nesprávná poloha vypínače hlavního světla	Jana Hrubá

Fotodokumentace

Detail problému > záložka Soubory

Průkazná
evidence
kdo a kde
zdokumentoval

Nedostatečná dilatační spára ^o			
Problém	Název	Stručný popis	Metadata
Aktivity (2)			
Vztahy			
Soubory (2)	Samuel202421115845	Stěrka 1	Mapa user: Sumo latitude: 50.0892863 longitude: 14.373833
	Samuel202421115917	Stěrka 2	Mapa user: Sumo latitude: 50.0892863 longitude: 14.373833



PDQM, s. r. o.
Ve Střešovičkách 169 / 37
Praha



+420 605 203 938



i_pdqm@pdqm.cz



www.aymine.com

www.pdqm.cz

